




Žilinská univerzita
Strojnícka fakulta
Katedra materiálového inžinierstva

Rozpad presýtených tuhých roztokov

Prof. Ing. Peter Palček, PhD





- Segregácia
 - Widmanstättenova štruktúra
 - Precipitácia
- Kontinálna
 - Diskontinuálna
- GPZ
 - Prechodový precipitát
 - Rovnovážny precipitát

OBSAH

Rozpad presýteného tuhého roztoku


K rozpadu presýteného tuhého roztoku nastáva v zliatinách s obmedzenou rozpustnosťou v tuhom stave a rozpustnosť klesá s klesajúcou teplotou.





Rozpad presýteného tuhého roztoku

3 spôsoby rozpadu:

1. Segregácia
2. Precipitácia
3. Widmanstättenova štruktúra





- Prebieha pri pomalom ochladzovaní, keď sa z tuhého roztoku sekundárne vylučuje fáza, ako súvislá sieť na hraniciach zrň pôvodného tuhého roztoku.
- Vylučuje sa ako sekundárna fáza
- Je príčinou zníženia húževnatosti




Segregácia



- vzniká, ak je presýtenie tuhého roztoku veľké a difúzia málo účinná na to, aby atómy prešli na hranice zŕn
- pri stredných rýchlosťach ochladzovania
- vzniká po nesprávnom tepelnom spracovaní




Widmanstättenova štruktúra



- vzniká pri nerovnovážne silne presýtenom tuhom roztoku, pri pomerne nízkych teplotách
- je riadené vylučovanie fázy v objeme zrň vo forme jemných disperzných častic - precipitátov



Precipitácia



V procese precipitácie sa významne mení lokálna koncentrácia prvkov v zliatine.

Na poruchách kryštálovej mriežky (x) vznikajú zárodky precipitujúcej fázy AmBn.



Vývoj rozloženia koncentrácie c_B v mieste x pri izotermickom rozpade presýteného tuhého roztoku

Precipitácia

Podľa spôsobu tvorby sa delí :



- kontinuálnu
- diskontinuálnu

- Prebieha v celom objeme zliatiny súčasne s rozdielnou rýchlosťou.
- Častice precipitujúcej fázy rastú, kým všetok nadbytok prísadového prvku neprejde z okolitej matrice do precipitujúcej fázy.
- Vývoj koncentračných zmien je v matrici KONTINUÁLNY



Kontinuálna precipitácia

- K diskontinuálnej zmene koncentrácie dochádza na fázovom rozhraní, ktoré ohraničuje jednotlivé oblasti
- Dochádza v značne presýtených tuhých roztokoch s nízkou energiou fázového rozhrania, v ktorom je nukleácia (rast) precipitujúcej fázy zložitá, ale rast je uľahčený krátkymi difúznymi dráhami s urýchlenou difúziou pozdĺž hraníc zrn.
- Je menej obvyklá ako kontinuálna.




Diskontinuálna precipitácia

Má tri štádiá:

- vytváranie segregovaných oblastí s pravidelným rozdelením atómov v mriežke tzv. Guinierove - Prestonove zóny
- prechodový precipitát
- rovnovážny precipitát


Precipitačný proces

Guinierove – Prestonove zóny GPZ




- Sú oblasti zvýšenej koncentrácie atómov komponentu B v tuhom roztoku.
- Ak sú atómové priemery rozdielne = GPZ majú iný mriežkový parameter ako miesta chudobnejšie na danú zložku.
- Vytvárajú mriežkové napäcia, zvyšujú tvrdosť a pevnosť materiálu.

Prechodový (semikohherentný) precipitát




- Koncentrácia B dosahuje v zónach približne stechiometrický pomer $AmBn$ a tým nastáva preskupenie iónov v týchto zónach.

Rovnovážny precipitát




- Dôjde k úplnému preskupeniu atómov na iný typ mriežky.
- Stráca sa koherencia s tuhým roztokom a vytvrdenie napäťovými poľami sa mení na typické precipitačné vytvrdenie, ktorého efekt je o niečo nižší.


Segregácia




Widmanstättenova štruktúra



GP zóny



Kontinuálna precipitácia



Diskontinuálna precipitácia



Ďakujem za pozornosť